



# Установка драйвера монитора в ОС Windows 7

1. При подключении монитора к ПК автоматически отображается окно [Параметры экрана]. Щелкните ссылку **Дополнительные параметры**.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если окно [Параметры экрана] не открылось автоматически, выберите последовательно **Пуск > Панель управления > Экран > Настройка параметров экрана**.


2. Перейдите на вкладку **Монитор** и нажмите кнопку **Свойства**.




3. Перейдите на вкладку **Драйвер** и нажмите кнопку **Обновить драйвер**.




4. Щелкните ссылку **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**.




5. Щелкните ссылку **Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов** и нажмите кнопку **Далее**.




6. Нажмите кнопку **Установить с диска**.




7. Нажмите кнопку **Обзор**.




8. Найдите на компакт-диске папку **Driver** и выберите файл драйвера для используемой модели монитора. Нажмите кнопку **Открыть**.




9. Нажмите кнопку **OK**.




10. Нажмите кнопку **Далее**.




11. Появится сообщение системы защиты. Щелкните ссылку **Все равно установить этот драйвер**.




12. Для завершения обновления драйвера нажмите кнопку **Закреть**.



13. После этого в окне появится модель монитора. Для закрытия окна [Свойства] нажмите кнопку **Закреть**.



14. Для закрытия окна [Дополнительные параметры] нажмите кнопку **OK**.



15. Для закрытия окна [Параметры экрана] нажмите кнопку **OK**.

